


F-25

REAR FENDER 리어 휠다

[셋트 적용 정보]

50613-BA4-R310 + S4050-05080



정비항목 Service item	FRT	Ref No.	부품번호	영문부품명	부 품 명	수 량	공 급 호 환	시작일	종료일	시작차대번호	종료차대번호
FENDER ASS'Y, RR. · REFLECTOR, REFLEX	0.4	1	33741-SE5-RB00-M1	REFLECTOR, REFLEX	리플렉스 리플렉터	1	N Y	20090101	20150809	KMYBA8ADS9C301470	KMYBA8ADSGC302586
			33741-SE5-RB00-M2	REFLECTOR, RR.REFLEX	리어 리플렉스 리플렉터	1	Y	20150810		KMYBA8ADSGC302587	
		2	50163-BA4-R300	STAY COMP., ECU	ECU 스테이 콤프	1	N N	20090101	20090830	KMYBA8ADS9C301470	KMYBA8ADSAC301907
		2-1	50163-BA4-R310	STAY COMP., ECU	ECU 스테이 콤프	1	Y	20090831		KMYBA8ADSAC301908	
		3	64212-X10-0000	RUBBER, FR.COWL MOUNT	후론트 카울 마운트 러버	4	N	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		4	64213-X10-0000	COLLAR, FR.COWL SETTING	후론트 카울 셋팅 칼라	4	N	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		5	8010A-BA4-R300	FENDER ASS'Y, RR.	리어 휠다 앳세이	1	N Y	20090101	20090830	KMYBA8ADS9C301470	KMYBA8ADSAC301907
		5-1	8010A-BA4-R310	FENDER ASS'Y, RR.	리어 휠다 앳세이	1	Y	20090831		KMYBA8ADSAC301908	
		6	80100-BA4-R300	FENDER COMP., RR.	리어 휠다 콤프	1	N	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		7	80101-BA1-0000	RUBBER, LICENSE PLATE	라이센스 플레이트 러버	1	Y	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		8	90111-SE5-1000	BOLT, FLANGE, 6mm	후렌지 볼트 6mm	2	Y	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		9	90192-SB1-0000	SCREW, SPECIAL, 5x12	스페셜 스크류 5x12	1	Y N	20090101	20090830	KMYBA8ADS9C301470	KMYBA8ADSAC301907
		9-1	S4050-05080	NUT, FLANGE, 5mm	후렌지 너트 5mm	1	Y	20090831		KMYBA8ADSAC301908	
		10	90305-SE5-1000	NUT, CLIP, 6mm	클립 너트 6mm	2	Y	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		11	S4050-06080	NUT, FLANGE, 6mm	후렌지 너트 6mm	1	Y	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		12	S5701-06025-08	BOLT, FLANGE, 6x25	후렌지 볼트 6x25	2	N Y	20090101	20100430	KMYBA8ADS9C301470	KMYBA8ADSBC301951
			S5701-06025-00	BOLT, FLANGE, 6x25	후렌지 볼트 6x25	2	Y	20100501		KMYBA8ADSBC301952	
		13	S8200-31500	BLADE FUSE 15A	블레이드 퓨즈 15A	1	Y	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		14	S8200-33000	BLADE FUSE 30A	블레이드 퓨즈 30A	1	Y	20090101		KMYBA8ADS9C301470	