


F-15

SIDE COVER 사이드 커버



정비항목 Service item	FRT	Ref No.	부품번호	영문부품명	부 품 명	수 량	공 급 호 환	시작일	종료일	시작차대번호	종료차대번호
COVER, SIDE	0.1	1	80101-BA5-0000	RUBBER, RR.FENDER CUSHION	리어 웬다 쿠션 러버	2	N	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		2	8354A-BA4-0000	COVER ASS'Y, RH.SIDE	RH. 사이드 커버 앳세이	1	Y	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		3	83540-BA4-0000	COVER, RH.SIDE	RH. 사이드 커버	1	N	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		4	83551-BA6-0000	GROMMET, SIDE COVER	사이드 커버 그로멧	4	Y	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		5	8364A-BA4-0000	COVER ASS'Y, LH.SIDE	LH. 사이드 커버 앳세이	1	Y	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		6	83640-BA4-0000	COVER, LH.SIDE	LH. 사이드 커버	1	N	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		7	90001-BA5-0000	COLLAR, SIDE MOUNT	사이드 마운트 칼라	2	Y	20090101		KMYBA8ADS9C301470	
		8	90107-BA5-9100	BOLT, SPECIAL, 6x22	스페셜 볼트 6x22	2	Y	20090101		KMYBA8ADS9C301470	